


بازار آهن در دستان شماس



• جدول اشتال تیرآهن HEA

Rt mm	A1 mm	ly cm	Wy cm3	Jy cm4	Ix cm	Wx cm3	Jx cm4	G kg/m	A c m2	H2c mm	c mm	r mm	t mm	s mm	h mm	b mm	HEA
۳۵,۰۶	۳۳,۶۸	۲,۵۱	۴۱,۱۴	۱۳۳,۸	۴,۰۶	۷۲,۷۶	۳۴۹,۲	۱۶,۷	۲۱,۲	۸۰	۲۰	۱۲	۸	۵	۹۶	۱۰۰	۱۰۰
۳۵,۰۶	۳۴,۰۶	۳,۰۲	۵۸,۸۵	۲۳۰,۹	۴,۸۹	۱۰۶,۳	۶۰۶,۲	۱۹,۹	۲۵,۳	۹۸	۲۰	۱۲	۸	۵	۱۱۴	۱۲۰	۱۲۰
۳۶,۵۶	۳۲,۲۱	۳,۵۲	۸۴,۸۵	۳۸۹,۳	۵,۷۳	۱۵۵,۴	۱۰۳۳	۲۴,۷	۳۱,۴	۱۱۶	۲۰,۵	۱۲	۸,۵	۵,۵	۱۳۳	۱۴۰	۱۴۰
۴۱,۵۷	۲۹,۷۸	۳,۹۸	۱۱۷,۶	۶۱۵,۶	۶,۵۷	۲۲۰,۱	۱۶۷۳	۳۰,۴	۳۸,۸	۱۳۴	۲۴	۱۵	۹	۶	۱۵۲	۱۶۰	۱۶۰
۴۲,۵۷	۲۸,۸۳	۴,۵۲	۱۵۶,۵	۹۲۴,۶	۷,۴۵	۲۹۳,۶	۲۵۱۰	۳۵,۵	۴۵,۳	۱۵۲	۲۴,۵	۱۵	۹,۵	۶	۱۷۱	۱۸۰	۱۸۰
۴۷,۵۹	۲۶,۸۹	۴,۹۸	۲۰۳,۸	۱۳۳۶	۸,۲۸	۳۸۸,۶	۳۶۹۲	۴۲,۳	۵۳,۸	۱۷۰	۲۸	۱۸	۱۰	۶,۵	۱۹۰	۲۰۰	۲۰۰
۵۰,۰۹	۲۴,۸۵	۵,۵۱	۲۷۰,۶	۱۹۵۵	۹,۱۷	۵۱۵,۲	۵۴۱۰	۵۰,۵	۶۴,۳	۱۸۸	۲۹	۱۸	۱۱	۷	۲۱۰	۲۲۰	۲۲۰
۵۶,۱۰	۲۲,۷۰	۶,۰۰	۳۵۱,۷	۲۷۶۹	۱۰,۰۵	۶۷۵,۱	۷۷۶۳	۶۰,۳	۷۶,۸	۲۰۶	۳۳	۲۱	۱۲	۷,۵	۲۳۰	۲۴۰	۲۴۰
۶۰,۶۲	۲۱,۷۷	۶,۵۰	۴۳۰,۲	۳۶۶۸	۱۰,۹۷	۸۳۶,۴	۱۰۴۵۰	۶۸,۲	۸۶,۸	۲۲۵	۳۶,۵	۲۴	۱۲,۵	۷,۵	۲۵۰	۲۶۰	۲۶۰
۶۲,۱۲	۲۰,۹۹	۷,۰۰	۵۱۸,۱	۴۷۶۳	۱۱,۸۶	۱۰۱۳	۱۳۶۷۰	۷۶,۴	۹۷,۳	۲۴۴	۳۷	۲۴	۱۳	۸	۲۷۰	۲۸۰	۲۸۰
۶۸,۱۳	۱۹,۴۳	۷,۴۹	۶۴۱,۲	۶۳۱۰	۱۲,۷۴	۱۲۶۰	۱۸۲۶۰	۸۸,۳	۱۱۲,۵	۲۶۲	۴۱	۲۷	۱۴	۸,۵	۲۹۰	۳۰۰	۳۰۰
۷۱,۶۳	۱۷,۹۸	۷,۴۹	۷۰۹,۷	۶۹۸۵	۱۳,۵۸	۱۴۷۹	۲۲۹۳۰	۹۷,۶	۱۲۴,۴	۲۷۹	۴۲,۵	۲۷	۱۵,۵	۹	۳۱۰	۳۰۰	۳۲۰
۷۴,۱۳	۱۷,۱۳	۷,۴۶	۷۵۵,۹	۷۴۳۶	۱۴,۴۰	۱۶۷۸	۲۷۶۹۰	۱۰۵	۱۳۳,۵	۲۹۷	۴۳,۵	۲۷	۱۶,۵	۹,۵	۳۳۰	۳۰۰	۳۴۰
۷۶,۶۳	۱۶,۳۶	۷,۴۳	۸۰۲,۳	۷۸۸۷	۱۵,۲۲	۱۸۹۱	۳۳۰۹۰	۱۱۲	۱۴۲,۸	۳۱۵	۴۴,۵	۲۷	۱۷,۵	۱۰	۳۵۰	۳۰۰	۳۶۰



